

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS

Rua Senador Dantas 117 sala 218 Centro Rio de Janeiro RJ
Cep 20031-911 Tel/Fax 2240-0687 e 2240-1289
CNPJ 29.102.761/0001-36

CIRCULAR-10/17

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2017.

Prezados senhores proprietários e locatários do Edifício Santos Vahlis.

Tem ocorrido, com certa frequência, o entupimento da coluna de gordura, localizada junto à pia da cozinha, ocasionando retorno da água servida para o interior do imóvel mais próximo.

Na maioria das vezes, isto ocorre devido ao acúmulo da aderência de pó de café nas paredes gordurosas da tubulação.

Essa ocorrência antecipa o processo natural da troca da coluna de gordura, além de eventuais prejuízos causados pela inundação das unidades.

Dessa forma, solicitamos que seja evitado o uso de coadores de pano, pois a lavagem dos mesmos na pia da cozinha, inevitavelmente, vai provocar o entupimento da coluna de gordura. Como alternativa, recomendamos o uso de coadores de papel, descartáveis.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos.

Atenciosamente,

Eros Pedrozo - Síndico

Arnaldo M. Lage - Administrador