

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS

Rua Senador Dantas 117 sala 218 Centro Rio de Janeiro RJ

Cep 20031-911 Tel/Fax 2240-0687 e 2240-1289

CNPJ 29.102.761/0001-36

CIRCULAR-10/20

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020.

Prezados senhores proprietários e locatários do Edifício Santos Vahlis.

Frequentemente ocorrem infiltrações por rompimento de tubulação de água. Às vezes, essas infiltrações só chegam ao nosso conhecimento quando já atingiram dois ou mais pavimentos abaixo. Outras vezes, ocorrem inundações com a água saindo por debaixo da porta e se espalhando pelos corredores e descendo pelas escadas.

Como muitas unidades estão fechadas, quando surge algum problema pode acontecer de encontramos dificuldade para entrar em contato com o responsável.

Quando há rompimento do rabicho do lavatório ou da mangueira da ducha higiênica ocorre o alagamento do imóvel, com a água saindo por debaixo da porta de entrada, nos obrigando a fechar a coluna correspondente, prejudicando todos os moradores da mesma coluna.

Para evitar esses problemas basta fechar o registro geral, normalmente localizado junto da porta da cozinha, antes de deixar o imóvel.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos.

Atenciosamente,



Eros Pedrozo - Síndico

M^a Luisa M D'Acri - Administradora