

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS

Rua Senador Dantas 117 sala 218 Centro Rio de Janeiro RJ
Cep 20031-911 Tel/Fax 2240-0687 e 2240-1289
CNPJ 29.102.761/0001-36

CIRCULAR-11/15

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2015.

Prezados senhores proprietários e locatários do Edifício Santos Vahlis.

Este mês, foi encerrada a recuperação do emboço e pintura dos dois prismas de ventilação voltados para a área interna do prédio.

Dando continuidade, passamos para a fachada externa. Os senhores poderão identificar onde estarão sendo feitos os trabalhos através do posicionamento das redes de proteção.

Aproveitamos para reiteirar a solicitação para que sejam mantidas fechadas as janelas e que sejam afastados das mesmas todos os móveis ou objetos que não possam receber respingos decorrentes do jateamento de água necessário na limpeza prévia das paredes. Essa solicitação se faz necessária porque é inevitável que pelo menos um pouco de água acabe entrando por alguma fresta da janela.

Para evitar eventuais danos, solicitamos que as recomendações acima sejam rigorosamente observadas

Atenciosamente,



Eros Pedrozo - Síndico



Arnaldo M. Lage - Administrador