

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS

Rua Senador Dantas 117 sala 218 Centro Rio de Janeiro RJ
Cep 20031-911 Tel/Fax 2240-0687 e 2240-1289
CNPJ 29.102.761/0001-36

CIRCULAR-08/16

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2016.

Prezados senhores proprietários e locatários do Edifício Santos Vahlis.

Há cerca de um ano, iniciamos obras de drenagem com o objetivo de evitar o alagamento no entorno da Portaria 2, na Rua Lélío Gama.

Até então, estava se tornando frequente que, quando chovia mais que o normal, a água invadia o hall da portaria, tendo chegado, algumas vezes, até ao poço dos elevadores.

Primeiramente, construímos uma canaleta na parte baixa, em toda a extensão da jardineira, promovendo alguma melhora. Posteriormente, instalamos duas guelhas paralelas para coleta de água na calçada acima da escada que dá acesso à Portaria 2.

Também, elevamos o nível da calçada junto à outra escada, localizada em frente à Loja R, invertendo o fluxo da água que vinha da direção do Banco do Brasil. Finalmente, ampliamos parte da canaleta localizada junto ao Prédio.

Esperamos, com essas providências, minimizar os problemas provenientes das precipitações pluviométricas acima do normal

Atenciosamente,



Eros Pedrozo - Síndico



Arnaldo M. Lage - Administrador