

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS

Rua Senador Dantas 117 sala 218 Centro Rio de Janeiro RJ

Cep 20031-911 Tel/Fax 2240-0687 e 2240-1289

CNPJ 29.102.761/0001-36

CIRCULAR-04/17

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2017.

APARELHOS DE AR SPLIT

Prezados senhores proprietários e locatários do Edifício Santos Vahlis.

Ao proceder a restauração da fachada, deparamos com os dutos de refrigeração revestidos, dos aparelhos de ar condicionado Split, expostos na fachada do prédio.

Diante desse quadro comprometedor da estética do prédio, apelamos ao bom senso de todos no sentido de que sejam remanejados esses dutos de modo a que sejam visíveis no máximo 40 centímetros dos mesmos.

Aqueles que desejarem embutir o duto, deverão fazê-lo na parte interna das paredes, nunca do lado externo.

Dessa forma, estamos estabelecendo um prazo de três meses para que os dutos em situação irregular sejam realocados para o interior das salas, o mais próximo possível do equipamento externo.

Contando com a compreensão e colaboração de todos, colocamo-nos à disposição para dirimir qualquer dúvida.

Atenciosamente,



Eros Pedrozo - Síndico



Arnaldo M. Lage - Administrador