

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS

Rua Senador Dantas 117 sala 218 Centro Rio de Janeiro RJ
Cep 20031-911 Tel/Fax 2240-0687 e 2240-1289
CNPJ 29.102.761/0001-36

CIRCULAR-06/19

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2019.

Prezados senhores proprietários e locatários do Edifício Santos Vahlis.

Recentemente, finalizamos a impermeabilização das marquises. Esse trabalho, além de necessário, foi executado por recomendação do perito que fez a vistoria, que é feita a cada cinco anos, conforme rotina estabelecida pela Prefeitura.

Queremos destacar que a principal causa da deteriorização das marquises vem dos gotejamentos dos aparelhos de ar condicionado. Para resolver esse problema, colocamos à disposição de todas as unidades, um funcionário habilitado para promover o estancamento desses vazamentos. Para tanto, basta entrar em contato com a Recepção e solicitar a abertura de uma O.S. (Ordem de Serviço).

A captação da água pode ser feita de duas maneiras: através da colocação de um recipiente junto ao aparelho de ar condicionado ou com a instalação de uma mangueira desde o ar condicionado até o ralo do box do banheiro. Para essas duas soluções, a execução dos trabalhos poderá ser feita pelo Condomínio.

Atenciosamente,

Eros Pedrozo - Síndico

M^a Luisa M D'Acri - Administradora