

# CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS

Rua Senador Dantas 117 sala 218 Centro Rio de Janeiro RJ  
Cep 20031-911 Tel/Fax 2240-0687 e 2240-1289  
CNPJ 29.102.761/0001-36

CIRCULAR-07/19

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2019.

Prezados senhores proprietários e locatários do Edifício Santos Vahlis.

Depois da impermeabilização das marquises, estamos agora procedendo à recuperação das quatro caixas d'água localizadas na cobertura do prédio que se encontram naturalmente deterioradas pelo tempo transcorrido desde a última manutenção.

Inicialmente, fizemos a restauração e impermeabilização das superfícies internas das duas caixas localizadas do lado da Rua Senador Dantas. Agora vamos iniciar a restauração da superfície externa localizada abaixo das mesmas.

Este é um trabalho árduo que, para ser bem feito, demanda muito tempo e dedicação e, por exigir muita responsabilidade, é importante que seja executado por pessoal comprometido com o resultado, como é o caso dos nossos funcionários.

Atenciosamente,

Eros Pedrozo - Síndico

M<sup>a</sup> Luisa M D'Acri - Administradora